



Buletin Informativ – 02.02.2011

În ultimele 24 ore echipele de intervenție din cadrul I.S.U."Basarab I" Dâmbovița au fost solicitate la următoarele evenimente:

- Marți – 01 februarie 2011, între orele 12:50-14:15, pompierii de la Detașamentul Moreni au fost solicitați și au acționat pentru îndepărtarea țuțurilor de pe acoperișul blocului nr.2, situat pe strada cpt.Pantea Ion din Mun.Moreni, pentru a se evita producerea unor accidente;

- Marți – 01 februarie 2011, la ora 20:42, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați pe strada Avram Iancu din Mun.Târgoviște pentru a transporta un pacient imobilizat la pat, de la apartamentul său situat la etajul 4 al imobilului, la ambulanța SAJ cu care a fost transportat la spital;

- Marți – 01 februarie 2011, la ora 20:46, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit în comuna Morteni pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei anexe gospodărești (adăpost animale). Din cercetările efectuate la fața locului, se pare că un scurtcircuit electric (produs de la un cablu electric neizolat corespunzător) a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperișul anexei pe o suprafață de cca.70mp și cca. 2(două) tone plante furajere depozitate în podul anexei. Intervenția promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor casa proprietarului;

- Marți – 01 februarie 2011, la ora 22:29, pompierii de la Garda Răcari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Ciocănești. Un coș de fum deteriorat, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, Au ars: acoperișul locuinței pe o suprafață de cca.100mp, cca.70mp tavan din lemn, piese de mobilier din 2(două) camere, aparatură electrocasnică (televizor și combină frigorifică) și 3(trei) uși din PVC;

- Azi – 02 februarie 2011, la ora 00:39, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit în comuna Crângurile pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Din cercetările efectuate la fața locului, se pare că un coș de fum deteriorat,

a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars cca.30mp din acoperișul locuinței, piese de mobilier dintr-o cameră și articole de îmbrăcăminte;

- Azi – 02 februarie 2011, la ora 05:51, echipajul de descarcerare de la Detașamentul Târgoviște a intervenit în localitatea Bucșani pentru salvarea unei persoane prinsă sub autobuzul la care lucra pentru reparații. Persoanei în cauză i s-a acordat ajutor medical de către personalul de pe ambulanța SMURD, aceasta refuzând transportul la spital.

- Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului Târgoviște a intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 2(două) solicitări (un pacient care acuza dureri renale și un pacient cu cefalee).

Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

* * *

ATENȚIE CETĂȚENI!

În ultima perioadă, a crescut numărul incendiilor produse la gospodăriile populației, cauzate în principal de sistemele de încălzire (sobe cu/fără acumulare de căldură, coșuri pentru evacuarea fumului) și instalațiile electrice exploatate necorespunzător.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârși tragic (cu pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante), Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița vă reamintește câteva măsuri preventive ce trebuie respectate pentru siguranța dumneavoastră:

- **sobe și coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate, și reparate de persoane specializate și autorizate;**
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt amplasate materiale combustibile;
- nu depozitați în podurile locuințelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de la coșurile pentru evacuarea fumului;

- amplasați în fața ușițelor sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 70 x 50 cm, aceasta asigurând protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului sau lemnului aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
- evitați supraîncălzirea sobelor (acestea pot aprinde obiectele din apropiere, din cauza căldurii radiate);
- înainte de culcare nu încarcați soba cu lemne, iar pe timpul nopții nu lăsați arzătorul aprins la sobele alimentate cu gaze naturale;
- se interzice utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;
- se interzice suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- nu așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice sau în apropierea acestora;

Nu uitați un lucru!

Este mult mai ușor să previi un incendiu, decât să-l stingi !

Compartiment Informare și Relații Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița