



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
”BASARAB I” DÂMBOVIȚA
COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

BULETIN INFORMATIV– 28.11.2013 - Sobele și coșurile de fum provoacă incendii.

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenție din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au fost solicitate la următoarele evenimente:

- Miercuri - 27 noiembrie, la ora 07:25, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” Dâmbovița a fost anunțat prin apel unic de urgență 112, de producerea unei explozii urmată de incendiu la o brutarie din comuna Finta. Imediat la locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de intervenție (cu două autospeciale de stingere) și un echipaj SMURD de la Garda Cornești. În urma deflagrației, o femeie a suferit arsuri de gradul II pe membrul superior drept, fiind preluată și transportată la spital de un echipaj de ambulanță SAJ. Se pare că explozia s-a produs din cauza unei avarii tehnologice urmată de incendiu (mai exact - supraîncălzirea unui bazin pentru apă caldă montat deasupra cuptorului de pâine - încălzit cu lemne). În urma exploziei a fost distrus cuptorul de pâine, iar incendiul s-a manifestat pe cca.5-6mp din suprafața acoperișului;

- Miercuri - 27 noiembrie, la ora 16:43, pompierii de la Detașamentul Moreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din comuna Vlădeni. Un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Flăcările au cuprins două anexe ale proprietarului, extinzându-se și la acoperișul unei anexe vecine.

Au ars: - la proprietar: acoperișul anexelor pe o suprafață de cca.110mp, cca.700kg fân și cca.500kg cereale;

- la proprietatea vecină: acoperișul anexei pe o suprafață de cca.40mp și cca.800kg fân;

- Miercuri - 27 noiembrie, la ora 19:10, pompierii de la Garda Vișina au intervenit în comuna Petrești - sat Puntea de Greci, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei case. Din cercetările efectuate, se pare că jar sau scânteii (de la un coș de fum deteriorat) căzute pe materiale textile au condus la producerea incendiului, în care au ars: două grinzi din lemn, cca.10mp astereală acoperiș, materiale textile și piese de mobilier depozitate în podul locuinței.

După cca.4(patru) ore, pompierii de la Garda Vișina au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul aceleiași locuințe. Se pare că proprietarii nu au înțeles avertismentul pompierilor referitor la problemele legate de coșul de fum, care era deteriorat și au făcut focul în sobă pentru a se încălzi. De această dată, se pare că jarul sau scânteile de la coșul de fum deteriorat au cazut pe articole textile din dormitor, provocând incendiul. Au ars: acoperișul casei pe o suprafață de cca.70mp, mobilierul și articole textile din dormitorul locuinței.

- Miercuri - 27 noiembrie, la ora 20:58, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei stâne de ovine din comuna Văcărești. Un coș de fum deteriorat sau neizolat față de materiale combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a fost afectat acoperișul construcției pe o suprafață de cca.40mp;

- Miercuri - 27 noiembrie, la ora 22:25, pompierii de la Detașamentul Titu au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuințe din comuna Lungulețu. Sosiți la fața locului, pompierii au găsit incendiul lichidat de populație, iar proprietarul a fost găsit decedat. Incendiul se pare că a fost provocat de o sobă cu acumulare de căldură supraîncălzită, care a aprins materiale textile din imediata apropiere, acestea arzând mocnit;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U."Basarab I" Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 25 de solicitări.

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecțiuni respiratorii și renale, dureri abdominale și lombare. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

Având în vedere evenimentele produse în ultima perioadă în județul Dâmbovița și pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița vă reamintește câteva măsuri elementare ce trebuie respectate înainte de utilizarea sistemelor de încălzire locală:

- verificarea periodică, cu personal autorizat, a instalațiilor electrice, instalațiilor de alimentare cu gaze și instalațiilor de încălzire centrală, eliminându-se eventualele defecțiuni sau improvizații, dacă este cazul;

- sobele și coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate, și reparate de persoane specializate și autorizate;

- zidăria și tencuiala coșurilor de fum vor fi verificate periodic și bine întreținute pentru a nu prezenta fisuri sau crăpături ce ar permite ieșirea în încăperi sau poduri, a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor;

- nu depozitați în podurile locuințelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne, etc.) care s-ar putea aprinde de la coșurile pentru evacuarea fumului;

- amplasați în fața ușii sobelor o cutie metalică sau o coală de tablă de 70 x 50 cm, aceasta asigurând protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului sau lemnului aprins, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;

Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei dvs, se interzice:

- utilizarea mijloacelor de încălzire (de orice tip) fără a fi supravegheate sau lăsate sub supravegherea copiilor;
- utilizarea altui tip de combustibil decât cel destinat alimentării sobei (ex.nu se vor utiliza lemne pentru alimentarea unei sobe alimentate pe gaze);
- depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor sau uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
- utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare;
- aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

- funcționarea sobelor supraîncălzite;
- utilizarea instalațiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranțe, prelungitoare etc) și a consumatorilor electrici (de orice fel) cu defecțiuni sau improvizații. Se va utiliza numai aparatură electrică omologată;
- suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
- utilizarea instalațiilor de alimentare cu gaze (conduce, robinete, arzătoare etc.) și a consumatorilor alimentați cu gaze (mașini de gătit, centrale termice, sobe etc.) cu defecțiuni sau improvizații. Se vor utiliza numai consumatori omologați;
- folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
- folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri;
- încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată;
- folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
- nesupravegherea copiilor, precum și blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune;
- folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile;

CETĂȚENI!

Trebuie conștientizat faptul că **improvizațiile** de orice natură, în marea lor majoritate, **duc la evenimente cu urmări catastrofale.**

Renunțați la IMPROVIZAȚII - Protejați-vă viața și bunurile !

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE