



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BASARAB I"  
AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

### **BULETIN INFORMATIV– 09.01.2014 - Incendii provocate de sistemele de încălzire**

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenție din cadrul I.S.U."Basarab I" Dâmbovița au fost solicitate la următoarele evenimente:

- Joi - 08 ianuarie 2015, la ora 11:35, pompierii de la Detașamentul Titu au intervenit în comuna Sălcioara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe, unde funinginea depusă pe coș s-a aprins și a ars. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la acoperiș, salvând astfel din calea flăcărilor locuința proprietarului;

- Joi - 08 ianuarie 2015, la ora 13:00, un echipaj de intervenție de la Detașamentul Găești a fost solicitat pe DN-72 (com.Lucieni) pentru asigurarea zonei în urma producerii unui accident rutier;

- Joi - 08 ianuarie 2015, la ora 14:27, pompierii de la Garda Vișina au intervenit în comuna Uliești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Din cercetările efectuate se pare că un coș de fum deteriorat a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: cca.5mp de astereală și o grindă din lemn de la acoperișul casei;

- Joi - 08 ianuarie 2015, la ora 15:18, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Zorilor din mun. Târgoviște. Din cercetările efectuate se pare că jarul căzut dintr-o sobă direct pe materiale combustibile (covor) a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperișul casei, obiecte de mobilier, articole textile și alte bunuri de uz casnic. În urma producerii incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Joi - 08 ianuarie 2015, la ora 17:41, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit în comuna Morteni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Un coș de fum deteriorat se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: acoperișul casei pe o suprafață de cca.120mp și cca. 2000kg fân depozitat în podul locuinței;

- Joi - 08 ianuarie 2015, la ora 20:00, pompierii de la Garda Fieni au intervenit pe strada Malu Roșu din orașul Fieni pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuințe. Un coș de fum neprotejat termic față de materiale combustibile se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars tavanul din lemn din imediata apropiere a coșului pe o suprafață de cca.1mp. Pentru a ajunge la locul intervenției pompierii s-au deplasat pe jos cca.600m din cauza drumului impracticabil;

- Vineri - 09 ianuarie 2015, la ora 07:54, pompierii de la Garda Cornești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din comuna Finta. Din cercetările efectuate se pare că un coș de fum deteriorat a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperișul casei pe o suprafață de cca.20mp;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 28 de solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecțiuni respiratorii, afecțiuni renale, dureri abdominale, lombare și toracice. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

\* \* \*

### **ATENȚIE la sistemele de încălzire!**

Având în vedere faptul că în ultima perioadă majoritatea incendiilor de la locuințele și gospodăriile cetățenești s-au produs din cauza mijloacelor de încălzire, Inspecția de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița recomandă cetățenilor care utilizează pentru încălzirea locuințelor sobe, aparate ori mijloace electrice de încălzire, să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

- ✓ Asigurați verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum - numai cu personal autorizat;
- ✓ NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
- ✓ NU folosiți soba decât cu ușița închisă;
- ✓ Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței de vizitare;
- ✓ NU așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- ✓ Stingeti focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
- ✓ NU adormiți niciodată cu soba aprinsă;
- ✓ Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
- ✓ NU așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
- ✓ NU așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
- ✓ Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
- ✓ NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

### **Cetățeni, nu uitați!**

**Printr-un comportament preventiv, vă salvați viața și bunurile.**

**„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”**

**COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**