



Buletin Informativ – 19.11.2012 - ATENȚIE CETĂȚENI !

„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”

În acest sfârșit de săptămână, echipajele de intervenție din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au fost solicitate la următoarele evenimente:

- Sâmbătă - 17 noiembrie, la ora 06:54, pompierii de la Detașamentul Pucioasa au fost solicitați pentru asigurarea zonei, în urma unei explozii, neurmată de incendiu, produsă în bucătăria unei locuințe din comuna Brănești - sat Priboiu. Explozia se pare că s-a produs din cauza acumulărilor de gaze, de la un aragaz lăsat aprins și nesupravegheat pe timpul nopții. În urma exploziei au fost dislocate două uși și două ferestre din bucătărie și camera alăturată. Proprietara, în vârstă de 69 ani, a suferit arsuri pe mâini și față, fiind preluată și transportată la spital de un echipaj de ambulanță al SAJ;

- Sâmbătă - 17 noiembrie, la ora 18:00, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit pentru stingerea unui incendiu iubit la acoperișul unei locuințe din comuna Găiseni - sat Căscioarele (județul Giurgiu). Din primele cercetări efectuate, se pare că jar sau scânteii purtate de vânt și căzute pe materiale combustibile au condus la producerea incendiului, în care au ars: acoperișul casei pe o suprafață de cca.30mp și tâmplărie din lemn. Intervenția promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuința vecină, situată în imediata apropiere;

- Duminică - 18 noiembrie, la ora 04:09, pompierii de la Detașamentul Pucioasa au intervenit pentru stingerea unui incendiu iubit în bucătăria unei locuințe din comuna Bezdead. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit electric produs din cauza unui aparat electrocasnic defect a condus la producerea incendiului. Au ars: acoperișul casei pe o suprafață de cca.90mp, tâmplărie din lemn, aparatură electrocasnică, obiecte de mobilier și materiale textile. Fiul proprietarilor, în vârstă de 55 de ani, a suferit arsuri pe cca.10% din suprafața corpului, fiind preluat și transportat la spital de un echipaj de ambulanță al SAJ. Proprietarii locuinței, un bărbat de 86 ani și o femeie de 89 ani, au fost salvați de către echipajele de pompieri;

- Duminică - 18 noiembrie, la ora 22:45, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit în comuna Produlești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Un scurtcircuit electric electric provocat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător, se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars: acoperișul casei pe o suprafață de cca.60mp, obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică și materiale textile;

- Luni - 19 noiembrie, la ora 04:48, pompierii de la garda Voinești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din comuna Văleni-Dâmbovița. Din cercetările efectuate la fața locului, se pare că un scurtcircuit electric electric provocat de un conductor electric defect a condus la producerea incendiului, în care a ars acoperișul casei pe o suprafață de cca.50mp;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 25 solicitări.

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare, abdominale, toracice și renale. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

* * *

ATENȚIE CETĂTENI!

Incendiile produse în această perioadă, a sezonului rece, la gospodăriile și locuințele populației, cauzate de sistemele de încălzire și instalațiile/aparatele electrice utilizate cu defecțiuni sau improvizații , pe lângă faptul că vă pot lăsa fără locuință acum în pragul iernii, se pot solda și cu victime omenești.

Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Inspecția de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița vă reamintește câteva măsuri elementare ce trebuie respectate în locuințe și gospodării pentru siguranța dumneavoastră:

Înainte de utilizarea sistemelor de încălzire locală:

- ✓ *sistemele de încălzire, sobele și coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate de persoane specializate și autorizate;*

Adresa: Târgoviște, Dâmbovița, șoseaua Găești, nr.9 130087, Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020

Web-site: www.isudb.ro, e-mail: irp@isudb.ro

- ✓ *în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt amplasate materiale combustibile;*
- ✓ *nu depozitați în podurile locuințelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne, etc.) care s-ar putea aprinde de la coșurile pentru evacuarea fumului;*
- ✓ *amplasați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușii, aceasta asigurând protecția față de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului sau lemnului aprinse;*

Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei dvs, se interzice:

- uscarea lemnului pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;
- lăsarea în funcțiune și nesupravegherea sistemelor de încălzire, de orice tip, pe timpul nopții sau la părăsirea locuinței;
- supraîncălzirea sobelor, acestea putând aprinde obiectele din apropiere, din cauza căldurii radiate;
- utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;
- suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
- folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
- folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazine, poduri și altele asemenea;
- încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată;

- folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
- păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
- nesupravegherea copiilor, precum și blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune;
- depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele asemenea, în podurile clădirilor;
- folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile;
- utilizarea altui material combustibil decât cel pentru care a fost destinată soba;

Cetățeni, nu uitați!

Printr-un comportament preventiv, vă salvați viața și bunurile.

„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”

Compartiment Informare și Relații Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița