



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BASARAB I"  
AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

## **BULETIN INFORMATIV - 08.04.2015 - Atenție la utilizarea instalațiilor și aparatelor electrice!**

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenție din cadrul I.S.U."Basarab I" Dâmbovița au fost solicitate la următoarele evenimente:

- Marți - 07 aprilie, la ora 15:55, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați în mun.Târgoviște pentru a transporta un pacient de la ambulanță la domiciliu;

- Marți - 07 aprilie, la ora 16:25, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin din comuna Gura Foii. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul s-a produs din cauza unui calculator lăsat nesupravegheat sub tensiune. Au ars: echipamente electronice (calculator, monitor, imprimantă, combină audio, aparat cafea), o ușă și rafturi din lemn;

- Marți - 07 aprilie, la ora 18:12, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din comuna Potlogi. Un coș de fum necurățat se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars tavanul (din paianță) unei camere pe o suprafață de cca.1mp. Intervenția promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuința proprietarului;

- Marți - 07 aprilie, la ora 20:23, pompierii de la Detașamentul Moreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie) din comuna I.L.Caragiale. Depozitarea jarului sau a cenușei nestinse în imediata apropiere a magaziei se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars: magazia din lemn pe o suprafață de cca.16mp, obiecte și materiale de uz casnic și gospodăresc depozitate în magazie;

- Miercuri - 08 aprilie, la ora 01:03, pompierii de la Detașamentul Titu au intervenit în comuna Lungulețu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă

gospodărescă. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit produs la un calorifer electric a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperișul anexei pe o suprafață de cca.50mp, cca.1000kg de cereale și obiecte de uz casnic și gospodăresc;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 16 solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecțiuni respiratorii, dureri abdominale, toracice și lombare. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

\* \* \*

## **ATENȚIE LA UTILIZAREA INSTALAȚIILOR ȘI APARATELOR ELECTRICE!**

Foarte multe incendii produse la gospodăriile populației sunt provocate de utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice.

Pentru a preveni astfel de evenimente, care se pot solda cu victime omenești și bunuri materiale distruse, Inspekția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița reamintește cetățenilor următoarele măsuri preventive:

### **ESTE INTERZISĂ:**

- ✓ utilizarea instalațiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranțe, prelungitoare etc.) și a consumatorilor electrici (de orice fel) cu defecțiuni sau improvizații. Se va utiliza numai aparatură electrică omologată;
- ✓ introducerea direct în priză a conductorilor electrici fără ștecher;
- ✓ folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;
- ✓ suprasolicitarea instalației electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
- ✓ lăsarea nesupravegheată a aparatelor electrice sub tensiune (fier de călcat, reșou, radiator, calorifer, aerotermă, plită electrică etc.);

**Cetățeni, nu uitați!**

**Printr-un comportament preventiv, vă protejați viața și bunurile materiale.**

**COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE**