



COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

BULETIN INFORMATIV– 04.01.2015 - Minivacanță "de foc" pentru pompierii dâmbovițeni.

Pentru minivacanța de Revelion, zilnic, peste 250 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Județului Dâmbovița au asigurat intervenția operativă, echipajele de intervenție din cadrul inspectoratului fiind solicitate și intervenind la următoarele evenimente:

- Vineri - 01 ianuarie 2016, la ora 00:09, pompierii de la Detașamentul Moreni au intervenit cu trei autospeciale și 16 cadre (un ofițer și 15 subofițeri) pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un restaurant situat în cartierul Schela Mare din mun.Moreni. Din cercetările efectuate, se pare că un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperișul clădirii pe o suprafață de cca.120mp. În urma producerii incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Vineri - 01 ianuarie 2016, la ora 16:05, pompierii de la Garda Răcari au intervenit în comuna Conțești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Un scurtcircuit provocat de un conductor electric neizolat corespunzător se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care autoturismul a ars în totalitate;

- Vineri - 01 ianuarie 2016, la ora 23:21, pompierii de la Garda Răcari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuințe din cartierul Ghergani al orașului Răcari. Un coș de fum neprotejat termic corespunzător față de materiale combustibile se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperișul locuinței pe o suprafață de cca.6mp. În urma producerii incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Sâmbătă - 02 ianuarie 2016, la ora 13:12, pompierii de la Garda Cornești au intervenit în comuna Butimanu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință. Din cercetările efectuate, se pare că un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars lemnul dintr-un perete al casei (construit din paiantă și lemn) pe o suprafață de cca.4mp. În urma producerii incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Sâmbătă - 02 ianuarie 2016, la ora 16:56, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuințe din comuna Răzvad. Utilizarea focului deschis în interiorul camerei, în apropierea unor materiale combustibile (materiale textile), se pare că a condus la producerea incendiului. Au ars: obiecte de mobilier, articole de îmbrăcăminte, aparatură electrocasnică, cca.8mp dușumea din lemn și elemente de tâmplărie din lemn (2 ferestre). În urma producerii incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Sâmbătă - 02 ianuarie 2016, la ora 20:66, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați pe strada Radu Greceanu din mun.Târgoviște pentru asigurarea zonei la o conductă de gaze fisurată în urma producerii unui accident rutier;

- Duminică - 03 ianuarie 2016, la ora 04:47, pompierii de la Garda Voinești au intervenit în comuna Voinești pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuințe. Din cercetările efectuate, se pare că un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului. În urma producerii incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Duminică - 03 ianuarie 2016, pompierii de la Detașamentul Târgoviște, Garda Răcari și Garda Fieni au fost solicitați pentru asigurarea zonei și sablarea carosabilului în urma producerii unor accidente rutiere;

- Duminică - 03 ianuarie 2016, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați în mun.Târgoviște pentru a transporta o persoană imobilizată de la domiciliu la ambulanța SAJ cu care a fost transportată la spital;

- Duminică - 03 ianuarie 2016, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit în comunele Cobia și Morteni pentru stingerea incendiilor izbucnite la coșurile de fum a două locuințe, unde funinginea depusă pe coșuri s-a aprins și a ars. Intervenția promptă

a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la acoperișuri, salvând astfel din calea flăcărilor cele două locuințe;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 90 de solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, intoxicații alimentare, afecțiuni respiratorii, afecțiuni renale, halenă alcoolică, dureri abdominale, lombare și toracice. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

* * *

ATENȚIE la mijloacele de încălzire!

Având în vedere faptul că în ultima perioadă majoritatea incendiilor de la locuințele și gospodăriile cetățenești s-au produs din cauza mijloacelor de încălzire, Inspecția de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița recomandă cetățenilor care utilizează pentru încălzirea locuințelor sobe, aparate ori mijloace electrice de încălzire, să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

- ✓ Asigurați verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum - numai cu personal autorizat;
- ✓ NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
- ✓ NU folosiți soba decât cu ușița închisă;
- ✓ Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței de vizitare;
- ✓ NU așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- ✓ Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
- ✓ NU adormiți niciodată cu soba aprinsă;
- ✓ Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
- ✓ NU așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

- ✓ NU așezați materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
- ✓ Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
- ✓ NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

Cetățeni, nu uitați!

Printr-un comportament preventiv, vă salvați viața și bunurile.

„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”

**COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIȚA**