



COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

BULETIN INFORMATIV– 22.01.2016 - Incendii provocate de sistemele de încălzire.

În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenție din cadrul I.S.U."Basarab I" Dâmbovița au fost solicitate la următoarele evenimente:

- Joi - 21 ianuarie 2016, la ora 06:45, pompierii de la Garda Răcari au intervenit în orașul Răcari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe, unde funinginea depusă pe coș s-a aprins și a ars;

- Joi - 21 ianuarie 2016, la ora 11:38, pompierii de la Garda Cornești au intervenit în comuna Cojasca pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale. Din cercetările efectuate se pare că o scânteie de la un utilaj agricol (tractor) căzută pe plante furajere a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: o anvelopă tractor, plante furajere (paie) și obiecte din lemn de uz gospodăresc. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la anexele învecinate, salvând din calea flăcărilor animalele din adăpost (80 ovine, 80 caprine și o bovină);

- Joi - 21 ianuarie 2016, la ora 23:05, pompierii de la Detașamentul Pucioasa au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din comuna Bezdead. Un coș de fum neprotejat termic corespunzător față de materiale combustibile se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperișul casei pe o suprafață de cca.60mp;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U."Basarab I" Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență în urma a 20 de solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse

cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecțiuni respiratorii, afecțiuni renale, dureri abdominale, lombare și toracice. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

* * *

ATENȚIE la sistemele de încălzire!

Având în vedere faptul că în ultima perioadă majoritatea incendiilor de la locuințele și gospodăriile cetățenești s-au produs din cauza mijloacelor de încălzire, Inspecția de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița recomandă cetățenilor care utilizează pentru încălzirea locuințelor sobe, aparate ori mijloace electrice de încălzire, să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

- ✓ Asigurați verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum - numai cu personal autorizat;
- ✓ NU folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitați supraîncărcarea acesteia;
- ✓ NU folosiți soba decât cu ușița închisă;
- ✓ Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în dreptul ușiței de vizitare;
- ✓ NU așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- ✓ Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
- ✓ NU adormiți niciodată cu focul sau cu jarul aprins în sobă;
- ✓ Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați-vă altele noi;
- ✓ NU așezați aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
- ✓ Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
- ✓ NU lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

Cetățeni, nu uitați!

***Printr-un comportament preventiv, vă salvați viața și bunurile.
„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”***

**COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIȚA**